

ACCORDO
TRA A.S.L. N. 3 "GENOVESE" ed OO.SS. DELLA DIRIGENZA MEDICA E
VETERINARIA
sul sistema di videosorveglianza aziendale
del 17/10/2013

Con riferimento al sistema di videosorveglianza aziendale le Parti concordano sulla necessità di operare una razionalizzazione del sistema impiantistico di videosorveglianza in oggi installato anche alla luce delle modifiche strutturali e logistico-funzionali intervenute, al fine di verificare l'utilità, sia in termini numerici che di allocazione, delle telecamere presenti.

A tal fine ravvisano l'opportunità di costituire un Tavolo Tecnico composto dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali tra cui:

- un rappresentante per le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria;

per l'Azienda:

- un rappresentante della Direzione Sanitaria;
- il Direttore del Dipartimento delle Infrastrutture o Suo delegato;
- il Responsabile della Struttura interessata.

La Commissione procederà a formulare una proposta di revisione dell'impiantistica di videosorveglianza da sottoporre al tavolo negoziale entro e non oltre il 30 novembre p.v.

Nel contempo le Parti convengono di approvare l'attuale assetto e dislocazione del sistema di videosorveglianza, così come rappresentato nei prospetti allegati (per un totale di 6 pagine).

Il presente accordo è sottoposto a certificazione del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 40 e 40bis del D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e ss.mm.ii.

Genova, 17/10/2013.

Per l'AZIENDA

PER LE OO.SS.

Anna C...
F...
FVN-SIVERP
Domini... ANOMIA

FESMED
CIRCO
ASL GENOVA
Alce
G...
H...

Elenco impianti videosorveglianza presenti presso strutture ASL3 Genovese aggiornato al 18/07/13

IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

Struttura ASL3	Marca	Funzione registrazioni immagini	Periodo mantenimento o registrazione	Componenti impianto	Posizionamento	Orario	Stato
La Colletta, Arenzano	URMET	NO	//	n°2 telecamere	Ingresso ambulatori	H24	In funzione
				n°1 telecamera	Ingresso sbarra		
				n°2 monitor	Portineria		
San Carlo, Voltri Sert	URMET	NO	//	n°1 telecamera	bagno	A comando autorizzato da paziente	In funzione
				n°1 telecamera	antibagno		
				n. 1 monitor	Banco accettazione		
				n°1 telecamera	Ingresso	H 24	
				n°1 telecamera	Sala somministrazione		
				n°1 telecamera	Sala Prelievi		
				n. 1 Monitor	Banco accettazione		
Via Sampierdarena 2	URMET	SI	5gg, cancellazione automatica	n° 1 DVR		H24	In funzione
				n° 3 telecamere	Ingresso, Palazzina, Ingresso SERT, Ingresso centrale Termica		
				n. 1 Monitor	Banco accettazione		
				n.1 Monitor	Sala ristoro	A comando autorizzato da paziente	
				n. 2 telecamere	Bagno paziente		
				n° 1 monitor	Banco accettazione		
				n°1 monitor	Banco accettazione		
via Assarotti 35	EUROGROUP	SI	5gg, cancellazione automatica	n°5 telecamere esterne	Ingresso principale, ingresso disabili, terrazzo nord, cortile	In funzione con inserimento allarme antifurto	In funzione
				n°2 telecamere interne			
				n°1 DVR			

via Struppa 150,	URMET	SI	5gg, cancellazione automatica	n°5 telecamere interne	n. 2 presso CUP, n. 1 presso ascensore accesso disabili, n. 1 presso locale tecnico principale, n. 1 corridoio piano terra	In funzione con inserimento allarme antifurto	Installato da attivare
				n. 25 telecamere esterne	Su perimetro esterno e accessi struttura		
				n°1 DVR	Locale tecnico		
				n°1 monitor			
Via Struppa 150, Centro Salute Mentale	URMET	SI solo telecamer a esterna ingresso CSM dalle 20 alle 8	5gg. Cancellazione automatica	n. 2 telecamere	Ingresso CSM, corridoio CSM		In funzione Accordo con OO.SS. nelle sedute del 12,14 e 28 ottobre 2010
				n. 1 DVR			
Piazza Dante	URMET	NO	//	n°1 telecamera	Ingresso	H24	In funzione
				n°1 monitor lcd	Accettazione		
				n°1 telecamera	Bagno pazienti	A comando autorizzato da paziente	
				n°1 monitor lcd	Sala prelievi		
Largo San Giuseppe	EUROGROUP	SI	5gg, cancellazione automatica	n°1 telecamera esterna	Ingresso		Spento da attivare
				n°1 DVR			
Via Bertani	URMET	SI	5gg, cancellazione automatica	n°4 telecamere	Ingresso principale, Ingresso da parcheggio, ingresso laterale parcheggio moto, perimetro esterno	H24	Spento in manutenzione
				n°1 DVR			
	URMET	NO	//	n. 1 telecamera	Ingresso con sbarra	H24	In funzione
Via Mosso	PANASONIC	NO	//	n. 1 telecamera	Bagno paziente	A comando autorizzato da paziente	In funzione
				n. 1 Monitor	Sala prelievi		
		SI	5gg, cancellazione automatica	n°5 telecamere	n. 1 Interna (sala attesa), n. 4 esterne (3 su perimetro, 1 su ingresso)	H24	In funzione
				n°2 DVR			
Recco, Via Bianchi		NO	//	n°2 telecamere esterne	Sbarra ingresso, parcheggio	H24	In funzione

				n°1 monitor	Portineria			
P.O. Pontedecino Gallino		SI	5gg, cancellazione automatica	n°3 telecamere	Sbarra ingresso, videocitofono ingresso con registrazione, piazzale Pronto Soccorso	H24	In funzione	
				n°1 DVR				
				n°2 monitor	Pronto soccorso, Portineria			
Osp. Villa Scassi Sampierdarena	Urmet	SI	5 gg con cancellazione automatica	n° 59 telecamere	Si veda prospetto Direzione Sanitaria "Dislocazione telecamere Ospedale Villa Scassi"	H24	In funzione	
				n. 10 DVR				
	Divar	SI		n. 5 monitor				n° 17 telecamere
				n. 5 DVR				
	lcatch	SI		n° 15 telecamere			In funzione	
				n. 4 monitor				
				n. 2 DVR				
Osp. Sestri Ponente, Centro Salute Mentale		NO	//	n°16 telecamere	n. 1 ogni camera di degenza (totale di 11), n. 1 ingresso reparto, n. 1 soggiorno, n. 2 esterne su ingresso principale, n. 1 su cortile	H24	In funzione	
				n°4 monitor	Locale infermieri			
SERT C.so De Stefanis		NO	//	n.° 3 telecamere	n. 1 telecamera pianerottolo ingresso; n.1 telecamera corridoio ingresso primo piano; n. 1 monitor accettazione	H24	In funzione	
				n. 2 monitor	n. 1 telecamera bagno paziente; n. 1 monitor sala somministrazione			A comando su autorizzazione e paziente
SERT via Maggio 6		NO	//	n. 1 telecamera	n. 1 telecamera bagno paziente.	A comando su autorizzazione e paziente	In funzione	
				n. 1 monitor	n. 1 monitor sala			

					somministrazione		
Via Soliman	In progettazione	SI	In progettazione	N° 27 telecamere		Da definire	In progettazione
Casa della salute Fiumara, Via degli Operai	In progettazione	SI	In progettazione	N° 27 telecamere		Da definire	In progettazione

Dislocazione telecamere Ospedale Villa Scassi

EDIFICIO	N	AREA CONTROLLATA	N° TELECAMERE	CONTROLLATE	Cartellonistica di avviso
Padiglione DEA	1	Interno Pronto Soccorso	4	si	Presente
	2	Piazzale Anteriore DEA	8	si	Presente
	3	Ingresso Ponente DEA	1	si	Presente
	4	Ingresso Posteriore DEA (Cardiol)	1	si	Presente
	5	Ascensore Lato levante del DEA	1	si	Presente
Edificio Ingresso Principale	6	Porta di ingresso pedonale (ant)	1	si	Presente
	7	Porta di ingresso pedonale (ant) C. T.	1	si	Presente
	8	Porta di ingresso pedonale Post	1	si	Presente
CUPA V. Scassi	9	Ingresso laterale lab. Analisi	1	si	Presente
Padiglione 2 - Oculistica - Fisica sanit.	10	ingresso laterale cupa	1	si	Presente
	11	facciata ant oculistica	2	si	Presente
Tunnel di collegamento	12	facciata lat Fisica san	1	si	Presente
	13	Tunnel levante accesso asc Pad 3	1	si	Presente
	14	Tunnel levante accesso asc Pad 5	1	si	Presente
	15	Tunnel Ponente accesso asc Pad 4	1	si	Presente
Padiglione 3	16	Tunnel Ponente accesso asc Pad 6	1	si	Presente
	17	Porta di ingresso pedonale (ant)	1	si	Presente
Padiglione 4	18	Porta di ingresso pedonale Post	1	si	Presente
	19	Porta di ingresso pedonale (ant)	1	si	Presente
	20	Porta di ingresso pedonale Post	1	si	Presente
Padiglione 5	21	Porta di ingresso pedonale (ant)	1	si	Presente
	22	Porta di ingresso pedonale Post	1	si	Presente
Controllate dal reparto	23	Centro ICTUS	8	no	a circuito chiuso
Padiglione 6	24	Ingresso Anteriore	1	si	Presente
	25	Ingresso Posteriore	1	si	Presente
	26	Ingresso Laterale (lev.) Dialisi	1	si	Presente
	27	Ingresso Inferiore Seminterrati (centr.)	1	si	Presente
	28	Ingresso Superiore Seminterrati (centr.)	1	si	Presente
Padiglione 7	29	Porta di ingresso pedonale (ant)	1	si	Presente
	30	Porta di ingresso pedonale Post	1	si	Presente
Padiglione 8	31	Ingresso Laterale (lev.) Neonatologia	1	si	Presente
	32	Porta di ingresso pedonale (ant)	1	si	Presente
	33	Porta di ingresso pedonale Post	1	si	Presente
Padiglione 9	34	Ingresso Laterale (lev.) Riabilitazione	1	si	Presente
	35	Porta di ingresso pedonale (Principale)	1	si	Presente
	36	Area parcheggio Autisti/sede Logistica	3	si	Presente
	37	Cortile post Pad 9 (ascensore/sc.antincendio)	1	si	Presente
	38	Ascensore/sc.antincendio post. Piano Terra	1	si	Presente
	39	Ascensore/sc.antincendio post. Piano 1°	1	si	Presente
	40	Ascensore/sc.antincendio post. Piano 2°	1	si	Presente

	41	Ascensore/sc.antincendio post. Piano 3°	1	si	Presente
	42	Ascensore/sc.antincendio post. Piano 4°	1	si	Presente
	43	Ascensore/sc.antincendio post. Piano 5°	1	si	Presente
Farmacia	44	Porta di ingresso Magazzini Ant (T.P.)	1	si	Presente
	45	Porta di ingresso pedonale Post (2° P)	1	si	Presente
	46	Ingresso Laterale Post. (1° P.)	1	si	Presente
Palazzina Amministrazione	47	Ingresso Laterale Anat. Pat. (L. Monte)	1	si	Presente
	48	Ingresso ant. Anat. Pat.	1	si	Presente
	49	Porta carico/scarico magazzino econ. (ant.)	1	si	Presente
	50	Porta pedonale magazzino econ. (ant.)	1	si	Presente
	51	Porta pedonale Aule ex mensa (ant.)	1	si	Presente
	52	Porta uscita antincendio Aule ex mensa (Post.)	1	si	Presente
	53	Porta uscita antincendio davati agenz. (Post.)	1	si	Presente
	54	Porta uscita antincendio lato valle (Post.)	1	si	Presente
Padiglione SIA	55	Porta di ingresso pedonale (Principale)	1	si	Presente
	56	Porta uscita antincendio lato valle (Lat.) piano 1	1	si	Presente
	57	Porta uscita antincendio lato valle (Lat.) piano 2	1	si	Presente
	58	Porta uscita a vetri lato Post. piano 2	1	si	Presente
	59	balcone lato ant. piano 2 lato monte	1	si	Presente
	60	balcone lato ant. piano 2 lato mare	1	si	Presente
Spogliatoio Operai (ex SIA)	61	Porta di ingresso pedonale lato mare	1	si	Presente
	62	Porta di ingresso pedonale lato monte	1	si	Presente
Padiglione 10	63	Porta di ingresso pedonale (Principale)	1	si	Presente
	64	Ingresso Laterale lato monte	1	si	Presente
	65	Ingresso Laterale lato mont (verso area ecologica)	1	si	Presente
Area ecologica Eliporto	66	Lato monte	2	si	Presente
	67	Accesso carrabile area di atterraggio	1	si	Presente
	68	Accesso locale tecnico davanti area atterraggio	1	si	Presente
	69	muro antistante area atterraggio	2	si	Presente